



PROFESSIONAL LINE



Limpadores

DECERA/P

Limpador concentrado de base alcalina de ação combinada para limpar sujidades oleosas e remover resíduos orgânicos e inorgânicos

DECERA/P é um limpador concentrado de base alcalina com ação eficaz sobre sujidades oleosas, mesmo se de longa data e acumulados ao longo do tempo, bem como resíduos e manchas de natureza orgânica, como óleo ou graxa, polímeros orgânicos como silicones, ceras, resinas e tratamentos de superfícies em geral. O **DECERA/P** é um produto que, além de ser próprio para uso individual, costuma ser utilizado em conjunto com removedor de cera à base de solvente **DEC 21** para uma ação de remoção de cera completa e profunda, conhecida como "dupla decapagem com cera"

BENEFÍCIOS

- ✓ Excelente poder de remoção de cera
- ✓ Eficaz de remover resíduos de cimento de superfícies sensíveis a ácidos
- ✓ Ideal para limpeza profunda de áreas trafegáveis

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas. Adequado para uso em: aglomerado de cimento-mármore, aglomerado de resina de mármore, mármore-quartzo aglomerado, Ardósia, Arenito, Basaltina - Pedra de lava, Basalto fundido, Cementina, Betão, Cerâmica Craquelê, Cerâmica vitrificada, Clínquer, Coto, Granito, Grés Porcelânico lapidado, Grés Porcelânico Polido, Grés Porcelânico Natural, Grés Porcelânico Texturizado, Calcário, Mármore, Pedra reconstituída (pedra Eco), Pórfiro, Quartzito, Terracota, Travertino, Tufo.

COBERTURA

10/15 m²/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pano, esfregão, máquina de disco único

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Antes de proceder à lavagem da superfície com **DECERA/P**, é aconselhável limpar quaisquer resíduos de superfície, como poeira, detritos usando uma vassoura ou aspirador de pó.
- Recomendamos tratar pequenas áreas da superfície de cada vez. O tamanho da área a ser tratada individualmente deve ser decidido de acordo com o nível de absorção do material. Ao aplicar para superfícies altamente absorventes, como coto ou terracota, é necessário trabalhar em uma área não mais do que cerca de 4-5 m², para garantir que o removedor de cera não penetre na superfície completamente, o que o impediria de realizar sua função. Ao aplicar para baixo superfícies de absorção, como pedra natural polida, por exemplo, grés ou ladrilhos cerâmicos, a área tratada pode ser maior, de acordo com os requisitos e as capacidades do operador.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

O produto pode ser utilizado puro ou pode ser diluído em água limpa, conforme a quantidade de sujeira que precisa ser removida:

- Se usado como etapa final no processo de decapagem de cera dupla, ou ao dissolver resinas, ceras ou polímeros particularmente, então o produto deve ser diluído a 50%. Quando usado em materiais absorventes, como coto ou concreto, o produto pode ser usado não diluído.
- Se usado para uma forte ação desengordurante para remover grandes quantidades de resíduos difíceis, ou para limpeza de locais de trabalho em materiais sensíveis a ácidos, o produto precisa ser diluído a 20-30% em água (1 parte de produto para 2-4 partes de água).
- Se utilizado como um simples desengraxante para limpeza periódica do piso, o produto deve ser diluído a 10% (1 parte de produto para 9 partes de água).

Aplique o produto na proporção de diluição selecionada na superfície, cobrindo toda a área a ser limpa e distribuindo uniformemente e vigorosamente com uma máquina de disco único ou pincel grande.

Deixar o produto agir por cerca de 10-15 minutos, auxiliando sua ação dissolvente passando sobre com uma máquina de disco único ou escova grande em intervalos de tempo mais ou menos regulares, de acordo com a dificuldade em remover os resíduos que precisam ser dissolvidos. Isso aumentará a dissolução ação do produto e dar-lhe melhores resultados. Quando aplicado em superfícies particularmente absorventes, durante o trabalho com o produto, pode ser necessário despejar um pouco mais na superfície, para compensar o produto absorvido pelo material. Para obter os melhores resultados possíveis, é importante que a superfície esteja completamente coberta por uma fina camada de produto durante todo o tratamento. Esta operação pode ser realizada com um disco ou pincel mais ou menos abrasivo, a escolher de acordo com o tipo de material e o tipo de sujeira ou tratamento a ser removido.

Após o período de tempo acima, remova os resíduos de limpeza. Despeje uma quantidade suficiente de água limpa na superfície para formar uma emulsão com a solução no chão; distribuir isso uniformemente com a máquina de disco único ou pincel e, em seguida, remova o excesso. Esta operação é melhor executado com um aspirador de líquido, embora alternativamente, o excesso de líquido pode ser absorvido com panos ou toalhas de papel absorvente.

Após a remoção dos resíduos, enxague bem a superfície com água limpa. Se os resultados não o satisfizerem completamente, repita a operação, seguindo os passos acima.

Retomando o uso da superfície

Depois de enxaguar a superfície com água, o piso pode ser aberto para uso assim que estiver seco. Quando aplicando novamente o tratamento, é necessário esperar que a superfície esteja completamente seca. O tempo para isso vai variar de acordo com o tipo e nível de absorção do material.

PASSOS DE APLICAÇÃO PARA DESCAPAMENTO COM CERA DUPLA DEC 21 + DECERA/P

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujeira presente.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- Antes de proceder à lavagem da superfície com **DEC 21**, é aconselhável limpar quaisquer resíduos de superfície, como poeira, detritos usando uma vassoura ou aspirador de pó.
- Recomendamos tratar pequenas áreas da superfície de cada vez. O tamanho da área a ser tratada individualmente deve ser decidido de acordo com o nível de absorção do material. Ao aplicar para superfícies altamente absorventes, como coto ou terracota, é necessário trabalhar em uma área não mais do que cerca de 4-5 m², para garantir que o removedor de cera não penetre na superfície completamente, o que o impediria de realizar sua função. Ao aplicar para baixo superfícies de absorção, como pedra natural polida, por exemplo, grés ou ladrilhos cerâmicos, a área tratada pode ser maior, de acordo com os requisitos e as capacidades do operador.

Aplicação

- Aplique o **DEC 21** não diluído na superfície, cobrindo toda a área a ser limpa e distribuindo uniformemente e vigorosamente com uma máquina de disco único ou pincel grande.
- Deixe o **DEC 21** agir por cerca de 10-15 minutos, auxiliando sua ação dissolvente passando sobre com uma máquina de disco único ou escova grande em intervalos de tempo mais ou menos regulares, de acordo com a dificuldade em remover os resíduos que precisam ser dissolvidos. Isso aumentará a dissolução da ação do produto e dar-lhe melhores resultados. Quando aplicado em superfícies particularmente absorventes, durante o trabalho com o produto, pode ser necessário despejar um pouco mais na superfície, para compensar o produto absorvido pelo material. Para obter os melhores resultados possíveis, é importante que a superfície esteja completamente coberta por uma fina camada de produto durante todo o tratamento. Esta operação pode ser realizada com um disco ou pincel mais ou menos abrasivo, a escolher de acordo com o tipo de material e o tipo de sujidade ou tratamento a ser removido. Discos verdes são normalmente usados para operações de decapagem de cera.
- Após o tempo acima, proceder à aplicação do **DECERA/P**, que deve ser utilizado puro em materiais absorventes, como concreto ou coto, enquanto em materiais não absorventes, como grés porcelânico e cerâmica, deve ser diluído a 50% em água.
- Aplique o **DECERA/P** na superfície - não diluído ou diluído de acordo com as instruções acima - cobrindo toda a área já coberta com **DEC 21** e distribuindo-a uniformemente e vigorosamente com uma máquina de disco único ou escova grande.
- Deixe o **DECERA/P** agir por cerca de 10-15 minutos, auxiliando sua ação dissolvente por passagem com uma máquina de disco único ou escova grande em intervalos de tempo mais ou menos regulares, de acordo com a dificuldade em remover os resíduos que precisam ser dissolvidos. Isso vai impulsionar a ação dissolvente do produto e dar-lhe melhores resultados. Quando aplicado em superfícies particularmente absorventes, durante o trabalho com o produto, pode ser necessário despejar um pouco mais na superfície, para compensar o produto absorvido pelo material. Para obter os melhores resultados possíveis, é importante que a superfície esteja completamente coberta por uma fina camada de produto durante todo o tratamento. Esta operação pode ser realizada com um disco ou pincel mais ou menos abrasivo, a escolher consoante o tipo de material e a tipo de sujidade ou tratamento a ser removido. Os discos verdes são normalmente usados para decapagem de cera operações.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



APLICAÇÃO PASSOS

- Após o tempo acima, remova os resíduos de limpeza. Despeje uma quantidade suficiente de água limpa na superfície para formar uma emulsão com a solução no chão; Distribuir isso uniformemente com a máquina de disco único ou pincel e, em seguida, remova o excesso. Esta operação é melhor executado com um aspirador de líquido, embora alternativamente, o excesso de líquido pode ser absorvido com panos ou toalhas de papel absorvente. Após a remoção dos resíduos, enxague bem a superfície com água limpa. Se os resultados não o satisfizerem completamente, repita a operação, seguindo os passos acima.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

Para a manutenção diária de uma superfície tratada com **DECERA/P**, recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Ao aplicar em superfícies recentemente assentadas ou rejuntadas, aguarde o adesivo ou argamassa para curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar uma pequena área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido transparente
Cor	Âmbar
Odor	Típico
pH:	12,0 ± 0,5
Gravidade específica a 20°C:	1030± 10 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

36 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l - 4 latas por caixa

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

MADE IN ITALY

100%